

Гибкие вставки SFI




Назначение и область применения вставок

Гибкие вставки применяются в вентиляционных системах и установках для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду. Рабочий температурный диапазон, от -40 до +80 С. воздух в интервале температур от -40 до +80. Климатическое исполнение

Вставки гибкие служат для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивно-устойчив.

Обозначение гибких вставок

SFI 40 - 20



Размеры в мм	Обозначение								Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	
SFI 40-20	400	200	420	220	440	240	11x9	156	2
SFI 50-25	500	250	520	270	540	290	11x9	156	2,5
SFI 50-30	500	300	520	320	540	340	11x9	156	2,6
SFI 60-30	600	300	620	320	640	340	11x9	156	2,9
SFI 60-35	600	350	620	370	640	390	11x9	156	3
SFI 70-40	700	400	720	420	740	440	11x9	156	3,5
SFI 80-50	800	500	830	530	860	560	13	158	4
SFI 90-50	900	500	930	530	960	560	13	158	4,5
SFI 100-50	1000	500	1030	530	1060	560	13	158	5

